



RESULTATS PROVISOIRES

Lot 1 : TRAVAUX DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DES ENTREPOTS SAGA

N°	Entreprises	Montant en F CFA lu		Montant en F CFA corrigé		Rang/observation
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	
1.	ACTIBAT TP	233 310 800	275 306 744	233 164 136	275 133 680	<p style="text-align: center;">Conforme</p> <p style="text-align: center;">Correction de + 293 336 au point 0 « indicateurs d'actions » Correction de – 440 000 pour erreur de sommation au montant total du poste « salle d'eau » Taux de correction de -0,0 6% 2^{ème}</p>
2.	DECIMA SARL	251 974 680	297 330 122	251 974 680	297 330 122	<p style="text-align: center;">Techniquement conforme</p> <p style="text-align: center;">Offre Hors Budget</p>
3.	ACCORD BTP	189 101 840	223 140 171	-	-	<p style="text-align: center;">Non Conforme</p> <p style="text-align: center;">-La moyenne du chiffre d'affaires insuffisante pour couvrir les 2 lots -4 ans d'expériences au lieu de 10 ans demandée pour le Directeur des travaux - 4 ans au lieu de 5ans d'expériences demandée pour le conducteur des travaux</p>
4.	SEG-NA/ BTP	219 466 500	258 970 470	-	-	<p style="text-align: center;">Non Conforme</p> <p style="text-align: center;">Même personnel et matériels proposés pour les 2 lots</p>
5.	ELOMA SARL	312 925 900	369 252 562	-	-	<p style="text-align: center;">Non Conforme</p> <p style="text-align: center;">Absence de mise à disposition pour les camions grues</p>
6.	ENIM SARL	192 619 680	227 291 222	-	-	<p style="text-align: center;">Non Conforme</p> <p style="text-align: center;">Absence de marché similaire ; Absence de CV du Directeur des travaux ; 4 ans au lieu de 5 ans d'expérience demandée pour le conducteur des travaux ; Absence de mise à disposition pour les camions grues ; Date d'établissement du Certificat de non-faillite illisible</p>

7.	EURO WORLD INTERNATIONAL	238 853 560	281 847 201	-	-	Non Conforme CNIB non légalisée pour le Directeur de Travaux ; 3 ans au lieu de 5ans d'expérience demandée pour le conducteur des travaux ; Copie du Passeport non légalisé pour le Chef de chantier ; Document d'identité non légalisé pour la Personne chargée de QHSE ; Copie de carte grise du camion benne non légalisé et absence de mise à disposition ; Absence de cartes grises pour les camions grues Copie de carte grise du véhicule de liaison non légalisé.
8.	SONATLG- BTP	198 929 400	-	198 929 400	234 736 692	Conforme 1^{er}

Lot 2 : TRAVAUX DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DES ENTREPOTS SDV

N°	Entreprises	Montant en F CFA lu		Montant en F CFA corrigé		Rang/observation
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	
1.	ACTIBAT TP	210 085 600	247 901 008	-	-	Non conforme Même personnel et matériels proposés au lot 1
2.	DECIMA SARL	226 865 680	267 701 502	-	-	Non Conforme Même personnel et matériels proposés au lot 1 Moyenne du chiffre d'affaires insuffisante pour couvrir les 2 lots Paieement du dossier fait pour uniquement un lot.
3.	ACCORD BTP	170 221 840	200 861 771	170 221 840	200 861 771	Techniquement conforme Offre anormalement basse
4.	SEG-NA/ BTP	195 930 000	231 197 400	195 725 000	230 955 500	Conforme Correction de – 40 000 pour erreur de quantité (30 proposé au lieu de 22 demandé) à l'item D.8 du poste « Réparation localisée de la plateforme » Correction de – 165 000 pour ajout d'item à l'item curage manuel des ouvrages du poste « Réparation localisée de la plateforme » Taux de correction de -0,1% 1^{er}
5.	ELOMA SARL	255 944 400	302 014 392	-	-	Non conforme Un camion grue mise à disposition avec une attestation de mise à disposition non signé
6.	Groupement HYDRO-BAT TM/FAC	183 217 000	216 196 060	-	-	Non conforme Agrément technique antérieur à la date de création de l'Entreprise HYDRO-BAT

7.	EURO WORLD INTERNATIONAL	214 325 560	252 904 161	-	-	Non conforme Même personnel et matériels proposés au lot 1 Paiement du dossier fait pour uniquement un lot
8.	SONATLG- BTP	172 089 400	-	-	-	Non conforme Même personnel et matériels proposés au lot 1